(CZ) PAIZ 4 Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,5 do 4,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,0 mm²

1. Optický ukazatel odizolované délky 8 a 12 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. Zmáčknutím kleští připravíte štípačky do pracovní pozice. K uštípnutí drátu kleště opět lehce pootevřete, vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**

(CZ) PAIZ 4 Automatické odizolovací kleště

- automatické přizpůsobení průměru vodiče
- žádné poškození vodiče
- vhodné pro kabely a vodiče od 0,5 do 4,0 mm²
- s integrovanými štípacími kleštěmi do 2,0 mm²

1. Optický ukazatel odizolované délky 8 a 12 mm.
2. Vložte kabel. Speciální SCAN-systém se automaticky přizpůsobí průměru kabelu. Zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**
3. Zmáčknutím kleští připravíte štípačky do pracovní pozice. K uštípnutí drátu kleště opět lehce pootevřete, vložte drát a zmáčkněte kleště. **HOTOVO!**